


MANUAL DE INSTRUCCIONES Barras de adhesivo termofusible



Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemania

Seguridad Uso previsto

Las barras son para utilizar exclusivamente en los modelos KV-JQ101-G y KV-JQ101-P y en las pistolas termoselladoras que utilicen barras de 7 mm de diámetro. Para pegar materiales, como papel, madera, cartón, plástico, cuero, cerámica, cristal, tela, etc. Están destinadas exclusivamente para uso privado y no son aptas para el ámbito industrial. Utilice las barras sólo como se describe en las presentes instrucciones de uso.

Cualquier otro uso se considerará inapropiado y puede ocasionar daños materiales e incluso daños personales. Las barras no son un juguete. El fabricante o distribuidor no asumirá ninguna responsabilidad por daños ocasionados por un uso inapropiado o incorrecto.

Volumen de suministro / componentes del dispositivo

- 1 10 x barras de adhesivo termofusible de purpurina dorada
- 2 10 x barras de adhesivo termofusible de purpurina plateada
- 3 36 x barras de adhesivo termofusible transparentes

Generalidades Leer y conservar las instrucciones de uso

Estas instrucciones de uso pertenecen a estas barras de adhesivo termofusible. Contiene información esencial relativa al uso y al manejo. Para facilitar su comprensión, las barras de adhesivo termofusible se denominarán en lo sucesivo "barras". Lea atentamente las instrucciones de uso, especialmente las indicaciones de seguridad, antes de utilizar las barras. El incumplimiento de las presentes instrucciones de uso puede provocar lesiones graves o daños en las barras. Las instrucciones de uso se basan en las normas y reglas vigentes de la Unión Europea. En el caso de otros países, deberá tener en cuenta también las directivas y leyes específicas de cada país.

2

Indicaciones de seguridad

! ¡ADVERTENCIA!

Mantenga el material de embalaje, las láminas protectoras y las piezas pequeñas destinadas a ser procesadas fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.

Conserve las instrucciones de uso para futuras consultas. En caso de que transfiera las barras a terceros, asegúrese de incluir las presentes instrucciones de uso. Estas instrucciones de uso se encuentran también disponibles para su descarga en www.wachsmuth-krogmann.com

Explicación de los símbolos

En estas instrucciones de uso o en el embalaje, se utilizan los siguientes símbolos y palabras de advertencia.

! ¡ADVERTENCIA!

Esta palabra de advertencia indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves.

¡NOTA!

Esta palabra de advertencia advierte frente a posibles daños materiales.

! ¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de quemaduras!

El adhesivo se calienta mucho durante el funcionamiento y no se enfría inmediatamente después de usarlo. Durante su uso e inmediatamente después de usarlo, evite el contacto directo de la piel y de los ojos con el adhesivo. Durante el trabajo, lleve gafas de protección, guantes y otras prendas de protección.

Si se quema o le entra adhesivo en los ojos, mantenga la zona afectada bajo agua fría durante al menos 15 minutos.
No intente retirar el adhesivo fundido y busque atención médica. Cubra la piel quemada con un apósito o un vendaje limpios. Espere a que el adhesivo se haya enfriado y endurecido antes de tocarlo.

 ¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo para la salud!

El adhesivo y el material calientes pueden causar vapores nocivos.

- No inhale los vapores generados durante los trabajos de pegado. Asegúrese de que haya suficiente ventilación. Si no hubiese suficiente ventilación, lleve una protección respiratoria durante su uso.
- En caso de que haya inhalado los vapores accidentalmente, salga rápidamente a tomar aire fresco. Busque atención médica si se siente mal.

5

- La temperatura ambiente y los materiales a pegar no deben estar a temperaturas inferiores a +5 °C y a temperaturas superiores a +50 °C.
- No utilice disolventes inflamables para limpiar las zonas pegadas.
- Si el adhesivo se prende fuego, póngase suficiente ropa protectora y una protección respiratoria antes de apagar el fuego.

Uso

 ¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones y de daños!

- Lea atentamente las indicaciones de seguridad que hay al inicio de las presentes instrucciones de uso, antes de colocar las barras en la pistola termoselladora.
- Tenga en cuenta las indicaciones del manual de instrucciones de su pistola termoselladora para utilizar las barras.

7

- Si el adhesivo ha entrado en su boca, enjuague bien con agua. Busque atención médica si se siente mal.

- Lave a fondo la ropa que ha entrado en contacto con el adhesivo.

 ¡ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y de daños

Un manejo inadecuado de las barras puede producir daños e incluso un incendio.

- Si es posible, utilice las barras sólo con materiales como papel, madera, cartón, plástico, cuero, cerámica, cristal o tela. Asegúrese de que el material que está pegando esté limpio, seco y no contenga grasas o aceite.

6

Almacenamiento

Mantenga las barras en un recinto seco, fresco y bien ventilado fuera del alcance de los niños.


Datos técnicos

Temperatura de fusión:
80 - 90 °C

Dimensiones
Barras de adhesivo
(Ø x l): aprox. 7 x 100 mm

WKNF8267
Nº art.: 7868

Eliminación de residuos Eliminar el embalaje

-  Elimine los materiales de embalaje sin mezclarlos. Deposite los cartones en el contenedor de papel y los plásticos en los contenedores de reciclaje correspondientes.