


INSTRUKCJA OSŁUGI Zestaw wkładów klejowych



Wyprodukowano w Chinach

Importer:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Niemcy

Bezpieczeństwo

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Wkłady są przeznaczone wyłącznie do stosowania w modelach KV-JQ101-G i KV-JQ101-P oraz pistoletach do klejenia na gorąco, w których używa się wkładów klejowych o średnicy 7 mm. Do klejenia materiałów, takich jak drewna, papier, karton, skóry, tekstyliów, korka, szkło, metal, plastik, ceramika, itd. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadają się do zastosowań komercyjnych.

Wkładów używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych oraz szkód na zdrowiu lub życiu. Wkłady nie służą do zabawy. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody stanowiące następstwo użycia nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem.

Zawartość zestawu

- 1 10 wkładów ze złotym brokatem
- 2 10 wkładów ze srebrnym brokatem
- 3 36 przezroczystych wkładów

1 karta gwarancyjna

Informacje ogólne

Czytanie i przechowywanie instrukcji użycia

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi nieodłączny element wkładów klejowych. Zawiera ona istotne informacje na temat stosowania i obchodzenia się z produktem. Dla lepszego zrozumienia w dalszej części tekstu „wkłady klejowe” będą nazywane „wkładami”. Przed użyciem wkładów uważnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji może prowadzić do ciężkich obrażeń lub uszkodzenia wkładów. Podstawę instrukcji obsługi stanowią normy i regulacje obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Użytkując za granicą przestrzegać przepisów i ustaw

2

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

! OSTRZEŻENIE!

Opakowanie, folie ochronne i małe elementy przeznaczone do nakładania kleju przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, niebezpieczeństwo uduszenia.

obowiązujących w danym kraju. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania. Wkłady wolno przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z niniejszą instrukcją. Niniejsza instrukcja jest dostępna również w internecie pod adresem www.wachsmuth-krogmann.com

Symbole i hasła ostrzegawcze

W treści niniejszej instrukcji użycia i na opakowaniu użyto następujących symboli i haseł ostrzegawczych.

! OSTRZEŻENIE!

To hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeśli się go nie uniknie.

INFORMACJA!

To hasło ostrzegawcze wskazuje na potencjalne straty materialne.

! OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo oparzeń!

Podczas nakładania kleju mocno się nagrzewa, a po nałożeniu nie stygnie błyskawicznie. Bezpośrednio po nałożeniu unikać kontaktu kleju ze skórą oraz oczami. Podczas pracy nosić okulary ochronne, rękawice ochronne i inne rodzaje odzieży ochronnej. W razie oparzeń lub kontaktu gorącego kleju z oczami, miejsce oparzenia lub miejsce, które miało kontakt z gorącym klejem splukiwać zimną wodą przez przynajmniej 15 minut.

Nie podejmować prób samodzielnego usuwania stopionego kleju, skontaktować się z lekarzem.
Oparzoną skórę osłonić czystym plastrem opatrunkowym lub czystym opatrunkiem.
Przed dotknięciem kleju odczekać do jego całkowitego ostygnięcia.

! OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie zdrowia!

Podgrzany klej i podgrzany materiał mogą wydzielać opary szkodliwe dla zdrowia.
- Nie wdychać oparów, które powstają podczas klejenia. Zapewnić odpowiednią wentylację.
W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować ochronę górnych dróg oddechowych.

- W razie nieumyślnego wdychania oparów udać się na świeże powietrze. W przypadku pogorszenia samopoczucia skontaktować się z lekarzem.
- W razie przedostania się kleju do ust, usta dokładnie wypłukać wodą. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.
- Dokładnie wyprać odzież, która miała kontakt z klejem.

! OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru i uszkodzeń

Nieprawidłowe obchodzenie się z wkładami może prowadzić do uszkodzeń, a nawet do pożaru.
- Wkładów używać w miarę możliwości wyłącznie do klejenia materiałów, takich jak drewna, papier, karton, skóry, tekstyliów, korka, szkło, metal, plastik, ceramika.
Klejony materiał musi być czysty, suchy oraz wolny od tłuszczów i smarów.

5

- Temperatura otoczenia oraz temperatura klejonych materiałów nie może być niższa niż +5 °C ani przekraczać +50 °C.
- Do oczyszczania klejonych powierzchni nie używać łatwopalnych rozpuszczalników.
- W razie zapłonu kleju, przed podjęciem gaszenia założyć odpowiednią odzież ochronną i ochronę górnych dróg oddechowych.

Użytkowanie

! OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzeń!

- Przed umieszczeniem wkładów w pistolecie do klejenia na gorąco uważnie przeczytać uwagi dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone na początku niniejszej instrukcji użycia.
- Używając wkładów przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi pistoletu do klejenia na gorąco.

6

Przechowywanie

Wkłady przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację.

Dane techniczne


Temperatura topnienia: 80 - 90 °C

Wymiary
Wkłady klejowe (ø x dł.): ok. 7 mm x 100 mm

WKNF8917
Numer artykułu: 0748

Utylizacja

Utylizacja opakowania

 Opakowanie utylizować przestrzegając zasad segregacji surowców wtórnych. Tekturę i karton utylizować z makulaturą, folie z odpadami z tworzyw sztucznych.

7